АКТ

первичного (**повторного**, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №8730

с. Смоленское

(место составления)

«19» мая 2026 года
время: 12 час. 26 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: **с.Смоленское, ул.Центральная, возле д.17**

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует
Кадастровый номер здания: отсутствует

Деревянная хозяйственная постройка. Деформация конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (наружные стены). Крыша деформирована. Объект не огорожен. Территория заросла кустарником. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены-деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Имеется зарегистрированные граждане: нет.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный недостроенный объект, естественные процессы разрушения материалов.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.
Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.
Приложение: фотофиксация.
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Андреева Е.В.
_____ Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____ _____.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)