

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 89 12
город Переславль-Залесский
(место составления)

«30» марта 2026 года
время: 15 час. 28 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, возле д.8 (условный номер 2).
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии. Крыша отсутствует. Наружные стены разрушены. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены-деревянные, окраска и облицовка наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Сорокина Н.В.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)