АКТ

первичного (**повторного**, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8067

с. Берендеево
(место составления)

«20» мая 2026 года
время: 15 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что объект в ненадлежащем состоянии – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
с. Берендеево, ул. Полевая, д. 4а
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
Кадастровый номер здания: отсутствует.

Деревянный жилой дом. Разрушен конструктив объекта. Наружные стены разрушены отклонены от вертикали. Крыша деформирована, частично разрушена. Оконные проемы не заполнены. Объект не огорожен. Территория вокруг заросла кустарником и завалена мусором. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: Объект - деревянный. Наружные стены –бревно. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Информация отсутствует.
Признаки, способ (причина)ненадлежащего состояния объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.
Приложение: фотофиксация.
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Андреева Е.В.
_____ Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:_____.
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)