

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8946
с. Берендеево.
(место составления)

«21» мая 2026 года
время: 11 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: **Переславский район, с. Берендеево, ул. Советская, возле д.18.**
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

Кадастровый номер здания: отсутствует.

Предположительно хозяйственная постройка. Объект деревянный. Наружные стены – деревянная доска. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Крыша частично деформирована. Территория вокруг зарослена деревьями и кустами, наличие мусора. Объект не используется по своему функциональному назначению.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Объект - деревянный. Наружные стены – деревянная доска. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Крыша двускатная, покрыта шифером.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона. iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осоровский С.Н.

Максимова О.А.

Андреева Е.В.

Чисов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)