

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №2296
с. Славитино
(место составления)

«21» мая 2026 года
время: 14 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: с. Славитино, ул. Центральная, д. 14
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Деревянный жилой дом, после пожара. Разрушен конструктив объекта. Крыша отсутствует. Наружные стены дома разрушены, имеют признаки гниения. Земельный участок не огорожен, зарос травой и кустарником, не используется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Жилой дом, наружные стены бревенчатые. Окраска и облицовка наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: пожар

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на телефон iphone 11

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Севк Осуровский С.Н.

Май Максимова О.А.

Андреева Андреева Е.В.

Чисов Чисов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при
осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)