

АКТ
первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8941
д. Ильинка
(место составления)

«25» июня 2026 года
время: 14 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Ильинка, ул. Полевая д.9
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

Кадастровый номер здания: отсутствует.

Жилой дом. Отсутствуют ограждающие конструкции дома (крыша, часть наружных стен). Заполнение оконных проемов отсутствует. Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой деревянный дом, наружные стены бревенчатые. Конструкция крыши-полностью отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствует.



Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован. Зарегистрированных граждан нет

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

	Осуровский С.Н.
	Максимова О.А.
	Коробова Ю.Н.
	Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)