

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №1736

д. Слободка
(место составления)

«29» июня 2026 года
время: 13 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Слободка, ул. Центральная, возле д. 3

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Хозяйственная постройка. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша частично деформирована. Территория частично огорожена, заросла травой и кустарниками. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены – деревянные.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: Объект находится на территории з/у с кадастровым номером 76:11:000000:2174. На момент осмотра не демонтирован. Собственники дома № 3 возле хозяйственной постройки. Ермишина Т.В., Остапова Е. В.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Коробова Ю.Н.

Максимова О.А.

Чисов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)