

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8873
д. Веска.

(место составления)

«05» августа 2026 года
время: 11 час. 35 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, Переславский район, д. Веска, ул. Придорожная, д.31

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

Кадастровый номер здания: отсутствует.

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (наружные стены). Крыша отсутствует. Частично отсутствует остекление окон. Земельный участок не огорожен. Территория вокруг заросла кустарником и деревьями. Доступ в объект не ограничен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – сруб. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствует.

Имеется зарегистрированные граждане: нет.




Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

 Осуровский С.Н.
 Максимова О.А.
 Андреева Е.В.
 Чисов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)