

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8947
город Переславль-Залесский
(место составления)

«08» июля 2026 года
время: 08 час. 25 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Г. Переславль-Залесский, пер. Дорожный, возле д. 4

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка с несколькими входами. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии, стены частично деформированы. Объект имеет отклонение от вертикали. Территория вокруг заросла кустарником. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены-деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Коробова Ю.Н.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)