

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7351
город Переславль-Залесский
(место составления)

«22» июня 2026 года
время: 13 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Новая, возле д.63 (блок 1).
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка (сарай). Полное разрушение конструктива постройки. Наружные стены разрушены. Крыша разрушена. По своему функциональному назначению объект не может быть использован.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка (сарай). Наружные стены деревянные. Окраска и облицовка наружных стен отсутствует. Крыша – рубероид, металлические листы.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете, на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Максимова О.А.

Коробова Ю.Н.

Чисов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)