

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7348
город Переславль-Залесский
(место составления)

«22» 06 2026 года
время: 13 час. 45 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Новая, возле д.63 (блок 2).
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Хозяйственная постройка (сарай). Имеется отклонение объекта от вертикали. Постройка загублена в землю. Крыша частично разрушена. Ворота во внутрь постройки зашиты металлическим элементом. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка (сарай), с плоской крышей. Наружные стены-деревянные, ворота обшиты металлическими листами. Крыша-рубероид, частично разрушена.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете, на момент осмотра объект не демонтирован

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Коробова Ю.Н.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)