

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8912
город Переславль-Залесский
(место составления)

«10» июля 2026 года
время: 15 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, возле д.8 (условный номер 2).

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии. Крыша отсутствует. Наружные стены разрушены. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены-деревянные, окраска и облицовка наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

С.Н. Осуровский Осуровский С.Н.
О.А. Максимова Максимова О.А.
Ю.Н. Коробова Коробова Ю.Н.
Е.В. Андреева Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)