

АКТ
первичного (повторного, **итогового**) осмотра фактически погибшего объекта № 8277
город Переславль-Залесский
(место составления)

«08» июля 2026 года
время: 10 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – гараж (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, возле д. 8 (блок 1).
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Гараж. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии. Отслоение металлического листа. Крыша частично разрушена, провалена. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Гараж. Наружные стены - деревянные, частично обшиты металлическими листами. Крыша односкатная, покрыта шифером, покрытие частично разрушено. С лицевой стороны имеются металлические гаражные ворота.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация _____.

Подпись лица, составившего настоящий акт: _____.

С.Н. Осуровский Осуровский С.Н.

О.А. Максимова Максимова О.А.

Ю.Н. Коробова Коробова Ю. Н.

Е.В. Андреева Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)