

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8670
город Переславль-Залесский
(место составления)

«08» июля 2026 года
время: 10 час. 05 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект — хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, возле д. 8 (блок 2).

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии. Постройка отклонена от вертикали, загублена в землю. Территория вокруг заросла кустарником. Наружные стены объекта частично разрушены. Крыша частично разрушена. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены - деревянные, частично обшиты металлическими листами. Крыша-шифер, частично разрушена.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осоровский С.Н.

Максимова О.А.

Коробова Ю. Н.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)