

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7369  
город Переславль-Залесский  
(место составления)

«13» мая 2026 года  
время: 14 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, возле д.13 (блок 2).  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Предположительно хозяйственная постройка (дровник). Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен). Разрушение конструктива постройки. Дверные и оконные проемы отсутствуют. Крыша полностью отсутствует. Наличие обрушений и трещин наружных стен. Объект не используется по своему функциональному назначению. Территория вокруг и внутри зарослена деревьями и кустарниками. Внутри постройки складировается мусор.  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:  
Хозяйственная постройка. Объект кирпичный. Дверные и оконные проемы отсутствуют

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.  
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iPhone 11.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете, на момент осмотра объект не демонтирован

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н.  
Максимова О.А.  
Коробова Ю.Н.  
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)