

## АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7372  
город Переславль-Залесский  
(место составления)

«13» мая 2026 года  
время: 15 час. 55 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:  
г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, возле д.35  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, часть наружных стен), естественное гниение и разрушение материалов. Крыша полностью отсутствует. Территория вокруг зарослена деревьями и кустами. Скоплен мусор. Признаков использования не визуализируется.  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:  
Предположительно хозяйственная постройка. Объект деревянный. Наружные стены – деревянная доска, облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Наружные стены прогнили, отклонились.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, гниение материалов.  
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.  
Максимова О.А.  
Коробова Ю. Н.  
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)