

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7374
город Переславль-Залесский
(место составления)

«13» мая 2026 года
время: 15 час. 50 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, возле д. 35 (гараж)
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Наружные стены в неудовлетворительном состоянии. Часть обшивки отсутствует. Внутренние стены ворот обуглены огнем, сами ворота загублены в землю. Объект отклонён от вертикали. Признаков использования не визуализируется. Территория вокруг зарослена травой и кустарниками.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Гараж. Объект деревянный, обшит металлическими листами. Наружные стены – деревянные с металлической обшивкой.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, предположительно после пожара.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)