

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7394  
город Переславль-Залесский  
(место составления)

«13» мая 2026 года  
время: 14 час. 25 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, Берендеевский переулок, возле д.18 а (блок 1).

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Предположительно хозяйственная постройка (дровник). Элемент части наружной, кирпичной стены. Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, наружные стены). Разрушение конструктива постройки. Наличие обрушений и трещин на остаточной наружной стене. Крыша полностью отсутствует. Объект не используется по своему функциональному назначению. Может нести опасность для окружающих.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Хозяйственная постройка (дровник). Объект кирпичный (часть стены).

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iPhone 11.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете, на момент осмотра объект не демонтирован

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

С.Н. Осуровский Осуровский С.Н.

О.А. Максимова Максимова О.А.

Ю.Н. Коробова Коробова Ю.Н.

Е.В. Андреева Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)