

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8066

д. Скоморохово.

(место составления)

«29» мая 2026 года

время: 13 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Скоморохово, ул. Крестьянская, д.57.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:111001:16

Кадастровый номер здания: 76:11:111001:166

Жилой дом. Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша провалена. Наружные стены разрушены. Остекление оконных проемов отсутствует. Объект отклонен от вертикали. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе): Сударев Андрей Владимирович

Имеется зарегистрированные граждане: нет.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Сорокина Н.В.

Коробова Ю. Н.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)