

АКТ
первичного повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8944
с. Лыченцы.
(место составления)

«29» мая 2026 года
время: 11 час. 42 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Лыченцы, ул. Центральная, д.5.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:110601:66

Кадастровый номер здания: 76:11:110601:193; 76:11:110601:211

На момент осмотра частично предприняты меры по демонтажу фактически погибшего объекта. Часть строительного мусора убрана на территории земельного участка. Объект полностью уничтожен пожаром. На месте расположения дома осталась кирпичная часть в виде фундамента. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Объект кирпичный. Наружные стены – кирпич. Конструкция крыши - отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Алексеева Татьяна Алексеевна; Главатских Роман Вадимович.

Признаки, способ (причина) гибели объекта пожар, заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время




При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: собственник земельного участка Алексеева Татьяна Алексеевна.

На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

	Осуровский С.Н.
	Максимова О.А.
	Сорокина Н.В.
	Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)