

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8153
(место составления)

«29» мая 2026 года
время: 14 час. 07 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Рогозинино, ул. Солнечная, д.1

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:181704:103

Кадастровый номер здания: отсутствует

Жилой дом. Разрушен в результате пожара. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша полностью отсутствует. Наружные стены обуглены огнем. Объект частично огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой дом. Объект деревянный. Наружные стены обуглены огнем.

Сведения о собственнике (правообладателе): отсутствуют.

Имеется зарегистрированные граждане: нет.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с пожаром.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Собственник земельного участка Волостнова М.В.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Коробова Ю.Н.

Андреева Е.В.

Сорокина Н.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)