

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №4764

д. Щербинино
(место составления)

«06» июля 2026 года
время: 13 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: Переславский район, д. Щербинино
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует
Кадастровый номер здания: отсутствует

Хозяйственная постройка. Крыша отсутствует. Наружные стены разрушены. Территория вокруг заросла деревьями и кустарниками. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Остатки кирпичного основания, столбов.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Коробова Ю.Н.
Максимова О.А.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)