

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №4765

д. Щербинино
(место составления)

«06» июля 2026 года
время: 10 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Щербинино, уч. № 55
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:131601:48

Кадастровый номер здания: отсутствует

Жилой дом. Остатки сруба. Крыша отсутствует. Наружные стены разрушены. Территория вокруг заросла деревьями и кустарниками. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осоровский С.Н.

Коробова Ю.Н.

Максимова О.А.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)