

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №3043

д. Васи́лево
(место составления)

«15» июня 2026 года
время: 10 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Васи́лево, ул. Московская, д. 14
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:043701:56
Кадастровый номер здания: отсутствует: 76:11:043701:76

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша частично разрушена, частично провалена, наружные стены). Остекление оконных проемов частично отсутствует. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Крыша-шифер.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: Собственник здания и з/у Дубровская Н.В. Имеется наследственное дело по 2 собственнику.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Коробова Ю.Н.
Макимова О.А.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)