

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №3043

д. Василево

(место составления)

«15» июня 2026 года

время: 10 час. 50 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Василево, ул. Московская, д. 29

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:043701:41

Кадастровый номер здания: отсутствует

Жилой дом из кирпича. Крыша отсутствует. Заполнение остекления оконных проемов отсутствует. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой дом из кирпича.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Варданян М.З.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____Осуровский С.Н.

_____Коробова Ю.Н.

_____Максимова О.А.

_____Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)