АКТ

первичного (**повторного,** итогового) осмотра фактически погибшего объекта №4671

с. Славитино.

(место составления)

«10» апреля 2026 года

время: 10 час. 25 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: **с. Славитино, ул. Центральная, д. 15.**

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

Кадастровый номер здания: отсутствует.

Деревянный жилой дом. Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (наружные стены). Крыша разрушена. Стены деформированы. Остекление оконных проемов отсутствует. Объект не огорожен. Территория заросла деревьями и кустарником. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Объект - деревянный. Наружные стены – деревянный сруб. Конструкция крыши - отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: Объект не демонтирован.

Приложение: фототаблица.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____ Осуровский С.Н.

_____ Максимова О.А.

_____ Чиесов С.В.

_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)