



Г Л А В А
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Собственнику объекта

Народная пл., д. 1, г. Переславль-Залесский
Ярославская область, 152020
Телефон (48535) 3-28-37
e-mail: gorod.pereslavl@yarregion.ru
ОКПО 01692496, ОГРН 1027601048727
ИНН/КПП 7608004065/760801001

16.06.2026 № ух.03.01-6150-1/2026
На № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

В рамках Порядка выявления и демонтажа остаточных элементов фактически погибших объектов, утвержденного постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 30.08.2024 № ПОС.03-2096/24 (в редакции постановления от 02.04.2026 № ПОС.03-947/26) направляем в Ваш адрес акт итогового осмотра хозяйственной постройки, расположенной по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, возле д.12 (блок 2).

На момент итогового осмотра объект по вышеуказанному адресу не демонтирован.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава Переславль-Залесского
муниципального округа

Д.Н. Зяблицкий

АКТ
первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7360
город Переславль-Залесский
(место составления)

«11» июня 2026 года
время: 13 час. 37 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, возле д.12 (блок 2).

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии, либо отсутствуют. Постройка отклонена от вертикали, загублена в землю. Крыша отсутствует. Дверные проемы пустые. Наружные стены частично разрушены. Внутри постройки прорастают кустарники. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Постройка отклонена от вертикали. Наружные стены- деревянные, облицовка и покраска отсутствует. Крыша отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iPhone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Сорокина Н.В.
Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)