



Г Л А В А
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Собственнику объекта

Народная пл., д. 1, г. Переславль-Залесский
Ярославская область, 152020
Телефон (48535) 3-28-37

e-mail: gorod.pereslavl@yarregion.ru

ОКПО 01692496, ОГРН 1027601048727

ИНН/КПП 7608004065/760801001

23.07.2026 № ИХ.03.01-7314/26

На № _____ от _____


УВЕДОМЛЕНИЕ

В рамках Порядка выявления и демонтажа остаточных элементов фактически погибших объектов, утвержденного постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 30.08.2024 № ПОС.03-2096/24 (в редакции постановления от 02.04.2026 № ПОС.03-947/26) (далее - Порядок) направляем в Ваш адрес акт итогового осмотра жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Скоморохово, ул. Крестьянская, д.29.

На момент итогового осмотра объект по вышеуказанному адресу не демонтирован.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава Переславль-Залесского
муниципального округа



Д.Н. Зяблицкий

Кусина И.И. 8(48535)3-45-95

AKT

первичного (повторного, **итогового**) осмотра фактически погибшего объекта №4173

д. Скоморохово

(место составления)

«09» июля 2026 года

время: 08 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: **д. Скоморохово, ул. Крестьянская, д.29**

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

Кадастровый номер здания: отсутствует.

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша деформирована, частично разрушена. Остекление оконных проемов частично отсутствует. Наружные стены деформированы и частично разрушены. Задняя часть дома провалилась внутрь дома. Земельный участок не огорожен. Территория заросла кустарником. Доступ в помещение не ограничен, представляет угрозу жизни и здоровью. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Объект - деревянный. Конструкция крыши - двускатная. Покрытие крыши-шифер.
Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе): отсутствуют.

Имеется зарегистрированные граждане: нет.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Коробова Ю.Н.

Андреева Е.В.

Сорокина Н.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)