



Г Л А В А
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Судареву Андрею Владимировичу

Народная пл., д. 1, г. Переславль-Залесский
Ярославская область, 152020
Телефон (48535) 3-28-37

e-mail: gorod.pereslavl@yarregion.ru

ОКПО 01692496, ОГРН 1027601048727

ИНН/КПП 7608004065/760801001

23.07.2026 № ИХ.03.01-7313/26

На № _____ от _____


УВЕДОМЛЕНИЕ

В рамках Порядка выявления и демонтажа остаточных элементов фактически погибших объектов, утвержденного постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 30.08.2024 № ПОС.03-2096/24 (в редакции постановления от 02.04.2026 № ПОС.03-947/26) (далее - Порядок) направляем в Ваш адрес акт итогового осмотра жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Скоморохово, ул. Крестьянская, д.57.

На момент итогового осмотра объект по вышеуказанному адресу не демонтирован.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава Переславль-Залесского
муниципального округа



Д.Н. Зяблицкий

Кусина И.И. 8(48535)3-45-95

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8066

д. Скоморохово.

(место составления)

«09» июля 2026 года

время: 09 час. 20 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Скоморохово, ул. Крестьянская, д.57.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:111001:16

Кадастровый номер здания: 76:11:111001:166

Жилой дом. Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша провалена. Наружные стены разрушены. Остекление оконных проемов отсутствует. Объект отклонен от вертикали. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе): Сударев Андрей Владимирович

Имеется зарегистрированные граждане: нет.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осоровский С.Н.
Сорокина Н.В.
Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)