



Г Л А В А
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бутолиной Ольге Николаевне

Народная пл., д. 1, г. Переславль-
Залесский
Ярославская область, 152020
Телефон (48535) 3-28-37
е-mail: gorod.pereslavl@yarregion.ru
ОКПО 01692496, ОГРН 1027601048727
ИНН/КПП 7608004065/760801001
23.07.2026 № ИХ.03.01-7321/26
На № _____ от _____


УВЕДОМЛЕНИЕ

В рамках Порядка выявления и демонтажа остаточных элементов фактически погибших объектов, утвержденного постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 30.08.2024 № ПОС.03-2096/24 (в редакции постановления от 02.04.2026 № ПОС.03-947/26) (далее - Порядок) направляем в Ваш адрес акт итогового осмотра жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, Переславский район, с. Берендеево, ул. Нагорная, д.15.

На момент итогового осмотра объект по вышеуказанному адресу не демонтирован.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава Переславль-Залесского
муниципального округа



Д.Н. Зяблицкий

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8076

с. Берендеево.
(место составления)

«10» июля 2026 года
время: 11 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, Переславский район, с. Берендеево, ул. Нагорная, д.15
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:190110:27

Кадастровый номер здания: отсутствует

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Разрушения произошли в результате пожара. Крыша отсутствует. Объект не огорожен. Территория заросла деревьями и кустарником. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Объект-кирпичный. Наружные стены – кирпич. Конструкция крыши - отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Имеется зарегистрированные граждане: нет.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: пожар, брошенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: Правообладатель з/у Бутолина Ольга Николаевна.

На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Андреева Е.В.
Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)