



**Г Л А В А**  
**ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  
**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Собственнику объекта

Народная пл., д. 1, г. Переславль-  
Залесский

Ярославская область, 152020

Телефон (48535) 3-28-37

е-mail: [gorod.pereslavl@yarregion.ru](mailto:gorod.pereslavl@yarregion.ru)

ОКПО 01692496, ОГРН 1027601048727

ИНН/КПП 7608004065/760801001

23.07.2026 № ИХ.03.01-7322/26

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**


В рамках Порядка выявления и демонтажа остаточных элементов фактически погибших объектов, утвержденного постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 30.08.2024 № ПОС.03-2096/24 (в редакции постановления от 02.04.2026 № ПОС.03-947/26) (далее - Порядок) направляем в Ваш адрес акт итогового осмотра хозяйственной постройки, расположенной по адресу: Ярославская область, Переславский район, с. Смоленское, ул. Молодежная, возле д.2.

На момент итогового осмотра объект по вышеуказанному адресу не демонтирован.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава Переславль-Залесского  
муниципального округа

Д.Н. Зяблицкий



АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №8734

с. Смоленское  
(место составления)

«10» июля 2026 года  
время: 10 час. 13 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: с.Смоленское, ул.Молодежная, возле д.2  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует  
Кадастровый номер здания: отсутствует

Деревянная хозяйственная постройка. Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (наружные стены). Наружные стены деформированы, частично разрушены. Постройка имеет отклонение от вертикали, загублена в землю. Крыша деформирована, частично отсутствует. Объект не огорожен. Территория заросла кустарником. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены-деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Имеется зарегистрированные граждане: нет.



Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный недостроенный объект, естественные процессы разрушения материалов.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Осуровский С.Н. |
|  | Максимова О.А.  |
|  | Андреева Е.В.   |
|  | Чисов С.В.      |

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)