



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Собственнику объекта

Народная пл., д. 1, г. Переславль-Залесский
Ярославская область, 152020
Телефон (48535) 3-28-37

e-mail: gorod.pereslavl@yarregion.ru

ОКПО 01692496, ОГРН 1027601048727

ИНН/КПП 7608004065/760801001

20.04.2026 № ИХ.03.01-4153/26

На № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

В рамках пункта 3.16 Порядка выявления и демонтажа остаточных элементов фактически погибших объектов, утвержденным постановлением Администрации города Переславля-Залесского (в редакции постановления от 02.04.2026 № ПОС.03-947/26) (далее - Порядок) направляем в Ваш адрес акт итогового осмотра жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, д. Кулаково, ул. Центральная, д.10.

На момент итогового осмотра объект по вышеуказанному адресу не демонтирован.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
Главы Переславль-Залесского
муниципального округа

Т.И. Кулакова



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A79323EE86ADF16FD83DC0077FD532D
Владелец: Кулакова Татьяна Игоревна
Действителен с 19-01-2026 до 14-04-2027

АКТ

первичного (повторного, **итогового**) осмотра фактически погибшего объекта №1683

д. Кулаково
(место составления)

«25» марта 2026 года
время: 14 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: **д. Кулаково, ул. Центральная д. 10**

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:130401:21

Кадастровый номер здания: отсутствует

Жилой дом, заглублен в землю и имеет сильное отклонение от вертикали. В задней части жилого дома отсутствует часть бревен, с одной стороны дыра закрыта тканью, с другой стороны открытые участки, бревна отсутствуют. В террасе частично отсутствуют оконные стекла и рамы. Земельный участок не огорожен, на нем имеется большой снежный покров, и проглядывается сухостой. Проходы к дому не расчищены. Существует возможность проникновения во внутрь дома, через открытые участки, где отсутствуют бревна. Признаков использования по своему функциональному назначению не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой деревянный дом. Наружные стены – бревно. Конструкция крыши – двускатная, покрытие – отсутствует. Терраса выполнена из окрашенной доски. Оконные проемы дома заполнены, на входной двери висит замок.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют

Имеется зарегистрированные граждане: не имеется

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, естественные процессы разрушения материалов

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован

Особые отметки: Право собственности на земельный участок с КН 76:11:130401:21 не зарегистрировано.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н.

Максимова О.А.

Андреева Е.В.

Сорокина Н.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)