



Г Л А В А
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Собственнику объекта

Народная пл., д. 1, г. Переславль-Залесский
Ярославская область, 152020
Телефон (48535) 3-28-37
e-mail: gorod.pereslavl@yarregion.ru
ОКПО 01692496, ОГРН 1027601048727
ИНН/КПП 7608004065/760801001

16.06.2026 № и.х. 03.01-6150-15/26
На № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

В рамках Порядка выявления и демонтажа остаточных элементов фактически погибших объектов, утвержденного постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 30.08.2024 № ПОС.03-2096/24 (в редакции постановления от 02.04.2026 № ПОС.03-947/26) направляем в Ваш адрес акт итогового осмотра хозяйственной постройки, расположенной по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, возле д.22 (блок 4).

На момент итогового осмотра объект по вышеуказанному адресу не демонтирован.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава Переславль-Залесского
муниципального округа

Д.Н. Зяблицкий

АКТ
первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7395
город Переславль-Залесский
(место составления)

«11» июня 2026 года
время: 08 час. 21 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, возле д.22 (блок 4)

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Частично повреждены ограждающие и несущие конструкции (крыша провалилась, объект имеет отклонение от вертикали, наружные стены частично разрушены), территория вокруг заросла кустарником и завалена мусором. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка (сарай) прямоугольной формы. Стены выполнены из досок, местами обшиты рубероидом. С лицевой стороны имеются металлические гаражные ворота и дверь, потерявшие функциональность.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iPhone 11

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Сорокина Н.В.
Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)