

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №1509
г. Переславль-Залесский
(место составления)

«27» мая 2026 года
время: 09 час. 05 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, пер. Новомирский, д. 17
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Кадастровый номер земельного участка: 76:18:010146:32
Кадастровый номер здания: 76:18:010146:2

Жилой дом. Ограждающие и несущие конструкции задней части дома разрушены (наружные стены, крыша). Пристройка к дому частично разрушена и отклонена от вертикали. Ограждение по периметру объекта частично разрушено. Доступ не ограничен. Территория заросла травой и кустарниками.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой деревянный дом. Наружные стены – бревно. Конструкция крыши – двускатная, покрытие – шифер.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: возможны наследники (Степанова А.Н.), Деденков Р.Е.

Имеется зарегистрированные граждане: не имеется

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, естественные процессы разрушения материалов

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iPhone 11

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Сорокин Осуровский С.Н.

Мах Максимова О.А.

Андреева Андреева Е.В.

Сорокина Сорокина Н.В.

Подпись иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)