

**АКТ**

первичного (повторного, **итогового**) осмотра фактически погибшего объекта № 3391

Переславль-Залесский муниципальный округ, с. Никитская Слобода  
(место составления)

«20» мая 2026 года  
время: 13 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: **с. Никитская Слобода, ул. Никитская, д.19**

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:181201:121

Жилой дом после пожара, без крыши, разрушение конструктива объекта. Оконные и дверные проемы не заполнены. Все разрушения имеют признаки гниения. Доступ в жилой дом частично ограничен. Внутри дома обрушившиеся остатки материалов. Земельный участок частично огорожен, зарос деревьями и кустарниками. Объект не используется по своему функциональному назначению.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: жилой дом.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Баранова Лилия Геннадьевна  
Имеется зарегистрированные граждане:

Признаки, способ (причина) гибели объекта: пожар, естественные процессы разрушения материалов.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н. Осуровский С.Н.

Максимова О.А. Максимова О.А.

Андреева Е.В. Андреева Е.В.

Сорокина Н.В. Сорокина Н.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)