



Г Л А В А
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Собственнику объекта

Народная пл., д. 1, г. Переславль-Залесский
Ярославская область, 152020
Телефон (48535) 3-28-37

e-mail: gorod.pereslavl@yarregion.ru

ОКПО 01692496, ОГРН 1027601048727

ИНН/КПП 7608004065/760801001

26.03.2026 № ИХ.03.01-3058/26

На № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

В рамках пункта 3.16 Порядка выявления и демонтажа остаточных элементов фактически погибших объектов, утвержденным постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 30.08.2024 № ПОС.03-2096/24 (далее Порядок) направляю в Ваш адрес акт итогового осмотра жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, с. Копнино, ул. Центральная, д. 68.

На момент итогового осмотра объект по вышеуказанному адресу не демонтирован.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава Переславль-Залесского
муниципального округа

Д.Н. Зяблицкий



АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №1546

Переславль-Залесский муниципальный округ, с. Копнино

(место составления)

«10» февраля 2026 года

время: 10 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: с. Копнино, ул. Центральная, д.68

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер жилого дома: отсутствует

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

Жилой дом. Отсутствуют ограждающие конструкции дома (крыша отсутствует полостью, часть наружных стен). Оконные проемы пустые. Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями. Жилой дом по своему функциональному назначению не используется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой деревянный дом, наружные стены бревенчатые. Конструкция крыши-полностью отсутствует. Имеются остатки сруба.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.


Признаки, способ (причина) гибели объекта: неопределенны.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на телефон.

Особые отметки: Кадастровый номер земельного участка указанный в актах первичного и повторного осмотра не соответствует действительности. На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

_____  Осуровский С.Н.

_____  Максимова О.А.

_____  Коробова Ю. Н.

_____  Андреева Е.В.

_____  Голякова И.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)